

colector de admisión / sistema de escape

Cambio del tubo de escape
y silencioso9-2



Cambios en el modelo

- Se ha añadido el motor J30A2. Para información necesaria, consultar la información del motor J30A1 en el manual de taller del Accord Coupe 1998 (P/N: 62S8200A).

Tubo de escape y silencioso

Cambio

NOTA: Utilice juntas y tuercas autoblocantes nuevas cuando realice el montaje.

Motor J30A2:

